



Einsatztemperatur: -50°C bis +200°C

Speziell bei passiven Fühler Pt100 in Zweileiter-Ausführung ist der Leitungswiderstand der Zuleitung zu berücksichtigen. Gegebenenfalls muss dieser in der Folgeelektronik korrigiert werden.

Working temperature:  $-50^{\circ}\text{C}$  to  $+200^{\circ}\text{C}$

Specially with regard to passive sensors PT100 in 2wire conductor version,

the wire resistance of the supply wire has to be considered.

							Scale ---	
	1	2	3	4	5	(tolerances)		
	6	7	8	9	10		(Material) Edelstahl 1.4571 stainless steel 1.4571	
					Date	Author	Article  HTF6X60/2M2L  HTF6X60/6M2L	(B)
					21.02.12	V.lakovlev		
					Drawing number:	W1C1k0-1587-2951B	H. Heinz Meßwiderstände GmbH	sheet
B	Art, KL	29.08.16	Iak.	1				
A	Text	27.10.15	Iak.	1 sh.				
Rev.	Revision record	Date	Auth.	OEM Automatic				