



Exempel på mätarplintrader

Gemensam punkt för plintmontage




Optimerad materialåtgång




Beskrivning	Typ	Beställningsnr	Antal behov	
			CT's	PT's
1. Radplint	ZS10-ST-T4	SNK508311R0000	6	4
2. Ändplatta	ES10-ST	SNK508910R0000	1	1
3. Kortslutningsbleck	SC-JB8-2	SNK900652R0000	3	0

Optimerad materialåtgång med lämplig kundanpassning (testhylsor, genomgångsplint...)




Beskrivning	Typ	Beställningsnr	Antal behov	
			CT's	PT's
1. Radplint	ZS10-ST-T4	SNK508311R0000	3	0
2. Radplint	ZS10-R1	SNK508011R0000	3	1
3. Radplint	ZS10-ST-1	SNK508312R0000	0	3
4. Ändplatta	ES10-ST	SNK508910R0000	1	1
5. Kortslutningsbleck	SC-JB8-2	SNK900652R0000	3	0
6. Testhylsa	AL4-M3	20672101	0	1
7. Isolerad testhylsa	AJS9	17972602	3	0

Gemensam punkt för plintmontage




Optimerad materialåtgång



Beskrivning	Typ	Beställningsnr	Antal behov	
			CT's	PT's
1. Radplint	ZS10-ST-T4	SNK508311R0000	6	4
2. Radplint	ZS10-PE-R1	SNK508151R0000	1	0
3. Ändplatta	ES10-ST	SNK508910R0000	1	1
4. Sidmonterad bygling	PC8-R1	40071106	1	0
5. Kortslutningsbleck	SC-JB8-2	SNK900652R0000	3	0

Optimerad materialåtgång med lämplig kundanpassning (testhylsor, genomgångsplint...)



Beskrivning	Typ	Beställningsnr	Antal behov	
			CT's	PT's
1. Radplint	ZS10-ST-T4	SNK508311R0000	3	0
2. Radplint	ZS10-R1	SNK508011R0000	3	1
3. Radplint	ZS10-ST-1	SNK508312R0000	0	3
4. Radplint	ZS10-PE-R1	SNK508151R0000	1	0
5. Ändplatta	ES10-ST	SNK508910R0000	1	1
6. Kortslutningsbleck	SC-JB8-2	SNK900652R0000	3	0
7. Testhylsa	AL4-M3	20672101	0	1
8. Isolerad testhylsa	AJS9	17972602	3	0
9. Sidmonterad bygling	PC8-R1 w	40071106	1	0